

Solidworks チートシート

(2013.05.21 版. Solidworks2011-2012教育版対応)

■ 基本

Esc	コマンドをキャンセル (現在の状態解除)
Ctrl+z	最後のコマンドの取り消し (Undo)
Ctrl+y	最後のコマンドのやり直し (Redo)
Del	選択要素を削除
Enter	最後のコマンドを繰り返す
Tab	入力フォーカスを次へ
Shift+Tab	入力フォーカスを後ろへ
Ctrl+b	モデルの再構築

■ ファイル操作

Ctrl+s	ファイルの上書き保存
Ctrl+Tab	作業ファイル切り替え
r	最近使ったファイル

■ 拡大縮小

Shift+z	拡大表示
z	縮小表示
f	ウィンドウにフィット

■ 回転・平行移動

↑←→↓	各方向 15°回転
Shift+↑←→↓	各方向 90°回転
Ctrl+↑←→↓	各方向平行移動
Alt+↑←→↓	各方向面内 15°ロール回転

■ 投影方向

Space	投影方向メニュー
Ctrl+1	正面図
Ctrl+2	背面図
Ctrl+3	左側面図
Ctrl+4	右側面図
Ctrl+5	平面図 (上面図)
Ctrl+6	底面図
Ctrl+7	等角投影図
Ctrl+8	現在の面の反対側の面を表示

■ フィーチャー編集時

l	スケッチ編集へ
s	フィーチャーメニュー

■ スケッチ編集時メニュー

s	スケッチメニュー
l (line)	直線の挿入

■ アセンブリ編集時

s	アセンブリメニュー
---	-----------

■ マウスジェスチャ(スケッチ)

右クリック+上移動	スマート寸法
右クリック+左移動	直線の挿入
右クリック+右移動	円の挿入
右クリック+下移動	矩形の挿入

■ マウスジェスチャ (フィーチャー)

左クリック+上移動	平面図(上面図)
左クリック+左移動	左側面図
左クリック+右移動	右側面図
左クリック+下移動	底面図

■ 参考 URL

Solidworks Default Shortcut Keys:
<<http://tektindustries.com/wp-content/uploads/2011/06/Solidworks-Default-Keyboard-Shortcuts.pdf>>

ご意見・誤りの指摘などは岩見健太郎 <k_iwami@cc.tuat.ac.jp>までお願いします。